

Panificadoras, Pastelerías

- La ropa a utilizar será ajustada en puños, cintura y partes inferiores del pantalón.
- Queda prohibido trabajar con relojes, pulseras, anillos. El pelo largo debe recogerse con gorras o cintas.
- Como se usan normalmente vestidos ligeros y se suda profusamente, las corrientes de aire y los bruscos cambios de temperatura deben eliminarse en todo lo que sea posible, mediante la adecuación de las instalaciones a que no produzcan corrientes y la organización del trabajo en los cambios repetitivos de locales con diferentes temperaturas.
- Los polvos de harina, azúcar, etc. se eliminarán mediante una ventilación correcta, en el sitio adecuado, principalmente en las zonas de manejo a granel y a la entrada y salida de determinadas máquinas.
- Cuando se utiliza azúcar, es probable que el polvo del mismo produzca caries, por lo que recomendamos lavar frecuentemente los dientes, principalmente al terminar el trabajo.
- Es esencial una estricta higiene personal, así como de un lavado frecuente de la ropa.
- Debe realizarse una revisión médica periódica, principalmente de los órganos respiratorios.
- El manejo de los sacos de harina debe realizarse siguiendo las medidas correctas de lavamiento, transporte y almacenamiento, es decir, espalda recta, doblar las rodillas y mantener el saco cerca del cuerpo.



- Deben extremarse las precauciones en el manejo de herramientas cortantes, básicamente en la mano que no las sostiene.
- Las máquinas amasadoras, irán provistas de dispositivos de seguridad, que permitan sacar durante el amasado unas partes para muestra.
- En las cintas continuas de masa, se dispondrá de un dispositivo de seguridad que pueda ser accionado por el mismo operario, en caso de emergencia.
- Las cortadoras, cuchillas, sierras, etc., llevarán protecciones en la zona de actuación de los elementos cortantes, así como dispositivos que anulen el movimiento, al alcance del operario de las mismas.
- Si las máquinas se tiene que llenar a mano, deberá emplearse una barra de maniobra.
- Extremar las precauciones cuando se sacan productos del horno de cocción, ya que tienden a arder espontáneamente. Utilizar guantes o manoplas en trabajos de contacto.
- En el desmoldeo y manejo de bandejas, es recomendable usar guantes, para evitar heridas y contusiones en las manos.
- Extremar la atención y cuidar la posición de trabajo en el manejo de bobinas de papel de empaquetado y envoltura, en el equipo de sellado a vapor y en trabajos de pie en cintas transportadoras.
- Durante los trabajos de limpieza, los operarios que la realizan están expuestos a caídas. Utilizar calzado antideslizante y proteger pies y manos si se emplea agua caliente.